

SISTEMA INTERNACIONAL DE ETIQUETAJE DE CONSERVACIÓN - GINETEX

GINETEX

GINETEX, es la Asociación Internacional para el Etiquetado de Conservación Textil, fue fundada en París en 1963. La entidad tiene como objetivo principal definir y promover el sistema de símbolos de etiquetado de conservación coordinando su conocimiento técnico a nivel internacional. El sistema de etiquetado de conservación se mantiene para asegurar que los nuevos desarrollos técnicos y ecológicos, junto con los cambios en las prácticas de consumo, sean tenidos en cuenta.

GINETEX tiene un gran número de organizaciones nacionales como miembros. Estas organizaciones representan a las industria textil y a la distribución así como otras partes interesadas relacionadas con la conservación textil. Los 22 países miembro son los que se detallan a continuación: Austria, Bélgica, Brasil, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Japón, Lituania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Túnez y Reino Unido.

CONSEJO INTERTEXTIL ESPAÑOL

El único representante en España de Ginetex es el Consejo Intertextil Español, organización formada por asociaciones y federaciones empresariales del sector textil, de ámbito nacional, que se constituyó en 1979. Los miembros del CIE son ATEVAL, AITPA, FITEXLAN, FNAETT y FTS, los cuatro últimos integrados en TEXFOR.



El Consejo Intertextil Español tiene entre sus objetivos la representación del sector textil español ante las instituciones nacionales e internacionales de todo tipo, así como la defensa de las empresas encuadradas en dicho sector y la prestación de todo tipo de apoyo y asesoramiento a las mismas.

¿POR QUÉ ES NECESARIA LA LICENCIA CON GINETEX EN ESPAÑA?

En España los pictogramas son de uso libre, pero la utilización de los Símbolos de conservación a nivel internacional en muchos países requiere de una licencia.

El sistema de conservación internacional basado en Símbolos que se utiliza de forma mayoritaria es el que regula la entidad GINETEX. Esta entidad controla, define y promueve el sistema de etiquetaje de conservación y coordina sus aspectos técnicos a nivel internacional.

La licencia otorga el derecho internacional de utilizar los símbolos de conservación en muestras comerciales y otros soportes que tengan como objeto la venta de los productos textiles fabricados o comercializados por la empresa.



MARCA REGISTRADA

GINETEX coopera con la ISO y le ha otorgado el derecho de usar los símbolos de conservación registrados en la WIPO -World Intellectual Property Organisation, siempre que salvaguarde la marca registrada propiedad de GINETEX. La norma internacional que regula este código es la ISO 3758.

Los países en los que los Símbolos de conservación o el Clevercare.info están registrados son los siguientes: Albania, Angola, Emiratos Árabes, Austria, Bahrain, Bangladesh, Benelux, Bélgica, Bosnia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Egipto, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Ghana, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Irán, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Letonia, Líbano, Liechestein, Lituania, Madagascar, Malasia, México, Marruecos, Mozambique, Noruega, Oman, Nigeria, países OAPI, Nigeria, Paquistán, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Rumanía, Rusia, San Marino, Arabia Saudí, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Suráfrica, Corea del Sur, España, Suiza, Tanzania, Tailandia, Tunez, Turquía, EEUU, Vietnam.

LOS SÍMBOLOS DE CONSERVACIÓN

PICTOGRAMA DE CONSERVACIÓN GINETEX

| LAVADO | BLANQUEADO | SECADO |
|--|--|--|
| Proceso normal  | Cualquier agente blanqueante permitido  | Secado en la secadora a temperatura normal (80°)  |
| Proceso normal  | Blanqueantes con oxígeno o sin cloro  | Secado en la secadora a temperatura baja (60°)  |
| Proceso suave  | No se permite blanqueado  | No secar en secadora  |
| Proceso normal  | | Los puntos indican la intensidad de la temperatura en el proceso de secado. |
| Proceso suave  | | Secado tendido  |
| Proceso muy suave  | | Secado tendido sin escurrir  |
| Proceso normal  | | Secado en horizontal  |
| Proceso suave  | | Secado en horizontal sin escurrir  |
| Proceso muy suave  | | Secado tendido a la sombra  |
| Lavado a mano temperatura máxima 40°  | | Secado tendido sin escurrir a la sombra  |
| No lavar  | | Secado en horizontal a la sombra  |
| Los numeros dentro de la cubeta especifican la temperatura máxima en grados celsius. | | Secado en horizontal sin escurrir a la sombra  |
| | | Las líneas indican el tipo y la posición del secado natural. |

| PLANCHADO | LIMPIEZA PROFESIONAL |
|---|--|
| Plancha a temperatura máxima de 200°  | Limpieza en seco profesional proceso normal  |
| Planchar a temperatura máxima de 150°  | Limpieza en seco profesional proceso suave  |
| Planchar a temperatura máxima de 110°  | Limpieza en seco profesional proceso normal  |
| No planchar  | Limpieza en seco profesional proceso suave  |
| El nº de puntos indica el grado de temperatura del planchado. | No se puede limpiar en seco  |
| | Las letras en los círculos indican los disolventes que pueden usarse. |
| | Limpieza profesional en humedo proceso normal  |
| | Limpieza profesional en humedo proceso suave  |
| | Limpieza profesional en humedo proceso muy suave  |
| | No se puede limpiar en humedo  |
| | La letra W en el círculo especifica el proceso de limpieza en humedo |
| | Comentario general: la línea debajo de los símbolos de conservación indica un proceso suave, la doble línea simboliza muy suave. |

CUOTAS

Propuesta de cuotas para los miembros de ASEGEMA con un descuento preferencial del 30%.

| CUOTAS ANUALES LICENCIA 5 SÍMBOLOS CONSERVACIÓN 2018 - 2020 | | |
|---|------------------|----------------------|
| FACTURACIÓN | Cuota Anual | Miembro ASEGEMA -30% |
| Empresas de nueva creación (menos de 3 años) | - € | - |
| <300.000 | 250 € | 120 € |
| de 300.001€ a 600.000€ | 300 € | 210 € |
| de 600.001€ a 900.000€ | 350 € | 245 € |
| de 901.000€ a 1.200.000€ | 400 € | 280 € |
| de 1.200.001€ a 1.500.000€ | 450 € | 315 € |
| de 1.500.001€ a 2.000.000€ | 500 € | 350 € |
| de 2.000.001€ a 2.500.000€ | 550 € | 385 € |
| de 2.500.001€ a 3.000.000€ | 600 € | 420 € |
| de 3.000.001€ a 4.000.000€ | 650 € | 455 € |
| de 4.000.001€ a 5.000.000€ | 700 € | 490 € |
| de 5.000.001€ a 7.500.000€ | 750 € | 525 € |
| de 7.500.001€ a 10.000.000€ | 800 € | 560 € |
| de 10.000.001€ a 15.000.000€ | 850 € | 595 € |
| de 15.000.001€ a 20.000.000€ | 900 € | 630 € |
| de 20.000.001€ a 25.000.000€ | 950 € | 665 € |
| de 25.000.001€ a 30.000.000€ | 1.000 € | 700 € |
| de 30.000.001€ a 40.000.000€ | 1.250 € | 875 € |
| de 40.000.001€ a 50.000.000€ | 1.500 € | 1.050 € |
| de 50.000.001€ a 75.000.000€ | 1.750 € | 1.225 € |
| de 75.000.001€ a 100.000.000€ | 2.000 € | 1.400 € |
| de 100.000.001€ a 200.000.000€ | 2.500 € | 1.750 € |
| de 200.000.001 a 500.000.000€ | 3.000 € | 2.100 € |
| >500.000€ | bajo negociación | bajo negociación |